



	भुक्तानी संख्या	२,६१५	८५५	१,७६०			३,७९६	GMALI Building-DLPIU		
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या									
	पहिलो किस्ता									
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,१६६	२५५	९११			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	११६					
प्रबलीकरण संख्या	१३९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१	Kol Khola घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ७			All 7 HHs need to relocate
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सानुपर्ने बस्ति	१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					

[Signature]
१२/२२

कृष्णहरि न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत