



श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/ठैन	हालको दर	बढेको/घटेको मूल्य	सर्वेभन्दा नजिकैको सजार - n/a, बाट यातायातको प्रति ईकाई सर्च	कैफियत
• दुंगा	घन मि.	३३,०४८	yes	1300	n/a	n/a	
• गिड्डी	घन मि.	३,४९८	yes	7000	n/a	n/a	
• बालुवा	घन मि.	३,१५१	yes	4000	n/a	n/a	
• काठ	क्यु फिट	१०९,२२५					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	900	100	n/a	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३१,११७	yes	900	n/a	n/a	
• रड	किलो ग्राम	३४६,११४	yes	95	n/a	n/a	
• जस्ता पाता	बन्डल	४,४६३					
• इटा	गोटा	२६२,६३७					

(सिविएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दे गरेका घरहरुको इन्येक्सन डाटामार्फ्ट सुधार गर्न सकिन्ना।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		4	2	2				
सब-इन्जिनियर		7	n/a	n/a				
अ.सब-इन्जिनियर		6	n/a	1				
डकर्मी	समग्रमा	n/a	n/a	n/a				
	७-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
	५०-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- N/A

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्पर्क

कृष्णद्वारा न्यौपाने
१२५/२२
प्रगुञ्ज प्रशासकीय अधिकृत